



ASL Brindisi

PugliaSalute

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DT-01378/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N.04/275

data 29/04/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Riparazione Registratore Holter ECG Sorin Spiderview in dotazione alla UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi. Affidamento alla ditta Microport CRM Srl di Saluggia (VC) a seguito di procedura telematica EmPulia Registro di Sistema n.PE070080-24. CIG: B0D4F34829.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore tecnico Professionale Ing. Daniele PALADINI

Premesso che presso la UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi è installato, tra gli altri, l'holter ecg marca Sorin, mod. Spiderview, s/n NR, inventario SIC 0001434.

Considerato che in data 09/03/2024:

- la UOC Cardiologia del PO Perrino ha inviato una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med, responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria Clinica, segnalando il danneggiamento del suddetto holter ECG e riportando che lo stesso dispositivo registra innumerevoli artefatti durante il funzionamento;
- la RTI HC-Co.Med è intervenuta e ha confermato il guasto del suddetto dispositivo, riscontrando la cover rotta, la presenza di liquidi fisiologici sul connettore ECG lato apparecchio, la derivazione cavo paziente ECG tranciata, la mancata registrazione degli esami; quanto sopra è riportato nel rapporto di lavoro n. 2024/00549/01 sottoscritto dal personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica.

Considerato che il contratto stipulato con la RTI HC-Co.Med prevedeva secondo l'Art.4.1 "Servizi esclusi": *"l'esclusione dell'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da danni accidentali, manomissioni volontarie (dolo) e da eventi catastrofici"*.

Viste le disposizioni degli affidamenti di importo inferiore a 140.000 € e i principi del Nuovo Codice degli appalti di cui all'art.50 comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/23, la UOS Ingegneria Clinica, tramite il Portale EmPulia con Registro di Sistema n. PE070080-24 del 14/03/2024, ha inviato una richiesta di preventivo per la riparazione del Registratore Holter ECG descritto in premessa, a tutti i n.466 Operatori Economici iscritti alla classe merceologica "121215128 - Registratore holter ecg".

Preso atto che allo spirare dei termini indicati nella suddetta procedura telematica EmPulia, l'unico Operatore Economico che ha presentato offerta, secondo quanto richiesto dalla UOS Ingegneria Clinica, è la ditta Microport CRM Srl che ha inviato il preventivo per un importo di € 855,00 oltre IVA.

Ritenuto che secondo quanto previsto nell'art. 50 Comma 1 della legge n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

Verificato che la ditta Microport CRM Srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC INPS Prot. n° INPS_39012918 con scadenza validità il 17/04/2024.

DETERMINA:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di affidare alla ditta Microport CRM Srl corrente in Saluggia (VC) la riparazione del Registratore holter ECG marca Sorin, mod. Spiderview, s/n NR, inventario SIC 0001434, in dotazione alla UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi, per un importo di € 855,00 oltre IVA, come da preventivo EmPulia Registro di Sistema n. PE070080-24 del 15/03/2024;
- di attribuire la complessiva spesa di € 1.043,10 IVA inclusa, al centro di costo n. 11101991 S.O. Brindisi costi comuni, al numero di conto 715.100.00020 (Manutenzione ord. Attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie) - Bilancio 2024.
- di dare atto che in data 22/04/2024 l'ammontare complessivo di spesa, trova copertura sul conto economico sopra citato.
- di procedere, a seguito della realizzazione dell'attività affidata e della regolare accettazione della fattura, con la liquidazione, previa attestazione della regolarità dell'intervento.

*Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Daniele PALADINI*

_____ F.to _____

*Il Dirigente UOS Ingegneria Clinica
Ing. Donato ACCOGLI*

_____ F.to _____

*Il Direttore A.G.T.
Dott. Ing. Sergio Maria RINI*

_____ F.to _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n. 01378/24

del 29/04/2024

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
