

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Intervento di riparazione di n. 1 inclusore automatico di paraffina modello DP 500, fabbricante BIO OPTICA MILANO SPA, in dotazione alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. "A. Perrino" di Brindisi. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, alla società Bio-Optica Milano S.p.A. con sede legale a Milano – CIG: BCAB97B981.

U.O.C. Area Gestione Tecnica – U.O.S. Ingegneria Clinica

il Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. Donato ACCOGLI, designato con Deliberazione D.G. n. 585 del 04.03.2026, sostituto del Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica Dott. Ing. Sergio Maria RINI, nominato con Deliberazione n. 1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Silvia CAVALERA;

Premesso che:

- presso la U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. "A. Perrino" di Brindisi è in dotazione n. 1 inclusore automatico di paraffina, modello DP 500, fabbricante BIO OPTICA MILANO SPA, matr. n. 231627580, inv. SIC n. 0001929;
- in data 24/06/2026, il reparto ha trasmesso alla U.O.S. Ingegneria Clinica una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med, responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria clinica, segnalando il guasto del suddetto dispositivo;
- in data 25/06/2026, la RTI HC.Co.Med è intervenuta riscontrando un danno accidentale a carico della lampada dell'inclusore, con rottura della scocca in più punti e distacco dei cavi elettrici di alimentazione e, a seguito delle verifiche effettuate, si è proceduto alla messa in sicurezza dell'apparecchiatura mediante isolamento dei cavi di alimentazione della lampada, rilevando la necessità di procedere alla sostituzione del corpo lampada, come riportato nel rapporto tecnico n. 2026/01278/02 sottoscritto da personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- in data 29/06/2026 la U.O.S. Ingegneria Clinica ha chiesto al reparto conferma in merito alle cause del guasto rilevato e, nella medesima data, la U.O.C. Anatomia Patologica ha prontamente riscontrato che il guasto è riconducibile ad un danno accidentale;

Visto che il contratto stipulato con la RTI HC-Co.Med prevede secondo l'Art.4.1 "Servizi esclusi": *"l'esclusione dell'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da danni accidentali, manomissioni volontarie (dolo) e da eventi catastrofici".*

Considerato che:

- la U.O.S. Ingegneria Clinica, tramite procedura sul portale EmPulia con Registro di sistema n. PE176282-26 del 07/07/2026, ha inviato richiesta di preventivo per la riparazione di n. 1 inclusore automatico di paraffina, modello DP 500, fabbricante BIO OPTICA MILANO SPA, matr. n.

231627580, inv. SIC n. 0001929, in dotazione alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, agli Operatori Economici iscritti alla classe merceologica "122217000 - *Apparecchiature per anatomia, patologia, citometria, medicina*" con scadenza di presentazione delle offerte fissata al 14/07/2026 ore 09:00;

Preso atto che nell'ambito della suddetta procedura di gara è pervenuta unicamente l'offerta della società Bio-Optica Milano S.p.A., acquisita con Registro di sistema n. PE181288-26 del 13/07/2026 ore 14:15:11, per l'esecuzione dell'intervento di riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, per un importo di € 1.554,50 oltre IVA.

Ritenuto che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

Verificato che la società Bio-Optica Milano S.p.A. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC Prot. n. INPS_50805760 con scadenza validità il 17/09/2026;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, alla società Bio-Optica Milano S.p.A. con sede legale a Milano (C.F. 06754140157), l'intervento tecnico di riparazione di n. 1 inclusore automatico di paraffina modello DP 500, fabbricante BIO OPTICA MILANO SPA, in dotazione alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, per un importo complessivo di € 1.554,50 oltre IVA, come da offerta con Registro di sistema n. PE181288-26 del 13/07/2026;
2. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 1.896,49 IVA inclusa, al Centro di Costo n. 11101991, "S.O. Brindisi – Costi Comuni", sul Conto Economico 715.100.00020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie" - Bilancio 2026;
3. DARE ATTO che, in data 28/07/2026, è stato verificato che l'ammontare complessivo di spesa trova copertura sul conto economico sopra citato;
4. PROCEDERE, a seguito della realizzazione dell'attività affidata e della regolare accettazione della fattura, con la liquidazione previa attestazione della regolarità dell'intervento.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le

(Ing. Silvia CAVALERA)

Il Direttore f.f. U.O.C. Area Gestione Tecnica

(Ing. Donato Accogli)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.