

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Interventi tecnici di riparazione di N. 4 registratori holter ECG modello SPIDerview, in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. Perrino di Brindisi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla Società MicroPort CRM S.r.l. di SALUGGIA (VC) - CIG: BB9F97A6E1

U.O.C. Area Gestione Tecnica – U.O.S. Ingegneria Clinica

Il Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Silvia CAVALERA:

Premesso che presso la U.O.C. Cardiologia del P.O. Perrino di Brindisi risultano in dotazione n. 4 registratori holter ECG modello SPIDerview, fabbricante MICROPORT CRM SRL, aventi seriale SJ2407022A, SJ2407027A, SJ1210082A, SJ1305274A e inv. SIC 13002, 13001, 1435 e 5978;

Considerato che:

- la U.O.C. Cardiologia del P.O. Perrino di Brindisi ha inviato una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med, responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria clinica, segnalando il guasto del suddetto dispositivo, nelle date di seguito riportate per ogni seriale:

Data richiesta	Seriale
17/02/2026	SJ2407022A
27/03/2026	SJ2407027A
24/04/2026	SJ1210082A
13/08/2025	SJ1305274A

- a seguito degli interventi tecnici eseguiti dalla RTI HC–Co.Med. nelle date di seguito indicate per ciascun numero di serie, è stato rilevato quanto riportato nei rapporti tecnici 2026/00017/02, 2026/00594/02, 2026/00803/02, 2025/01711/02, sottoscritti da personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica:

Data intervento	Seriale	Esito intervento tecnico
07/01/2026	SJ2407022A	Riscontrato cavo paziente ECG da sostituire
26/03/2026	SJ2407027A	Cavo paziente ECG non funzionante
23/04/2026	SJ1210082A	Riscontrato memory card mod. LA464 non funzionante
13/08/2025	SJ1305274A	Riscontrato memory card mod. LA464 non funzionante

Visto che le SD card rientrano nell'ambito del "Materiale per informatica" citato tra i "Servizi esclusi", così come indicato all'Allegato 2 del Capitolato tecnico del contratto relativo ai servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali stipulato con la RTI HC-Co.Med e, dunque, è da considerarsi tra i prodotti esclusi da tale contratto;

Preso atto che:

- nelle date di seguito indicate la U.O.S. Ingegneria Clinica ha inviato una richiesta di preventivo alla ditta MICROPORT CRM S.R.L., azienda fornitrice del Registratore holter ECG SPIDerview fabbricante MICROPORT CRM SRL, aventi seriale SJ2407022A, SJ2407027A, SJ1210082A, SJ1305274A e inv. SIC 13002, 13001, 1435 e 5978, per la fornitura di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto di segnalazione:

Data richiesta preventivo	Seriale
08/01/2026	SJ2407022A
13/08/2025	SJ2407027A
29/04/2026	SJ1210082A
13/08/2025	SJ1305274A

- nelle date di seguito indicate la Società MICROPORT CRM S.R.L. ha inviato i preventivi di spesa di seguito riportati:

Data ricezione preventivo	Seriale	Numero preventivo	Oggetto del preventivo	Importo IVA esclusa
18/02/2026	SJ2407022A	0196/2026/FC/aa del 16/02/2026	Codice RC017 cavo paziente 7 poli - 3 derivazioni per registratore holter Spiderview	€ 155,00
23/04/2026	SJ2407027A	0405/2026/FC/aa del 27/03/2026	Codice RC017 cavo paziente 7 poli - 3 derivazioni per registratore holter Spiderview	€ 155,00
05/05/2026	SJ1210082A	0570/2026/FC/im del 05/05/2026	Codice LA464 carta di memoria flash spiderx-fc	€ 320,00
23/04/2026	SJ1305274A	1507/2025/FC/im del 03/12/2025	Codice LA464 carta di memoria flash spiderx-fc	€ 320,00
Totale				€ 950,00

Ritenuto che:

- secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro", nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici;

Verificato che la Società MicroPort CRM S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC Prot. n. INAIL_53686959 con scadenza validità il 07/08/2026.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. AFFIDARE alla ditta MicroPort CRM S.r.l. corrente in SALUGGIA (VC) gli interventi tecnici di riparazione di N. 4 registratori holter ECG modello SPIDerview, in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. Perrino di Brindisi, MICROPORT CRM SRL, aventi seriale SJ2407022A, SJ2407027A, SJ1210082A, SJ1305274A e inv. SIC 13002, 13001, 1435 e 5978, per un importo complessivo di € 950,00 oltre IVA, come da preventivi n. 0196/2026/FC/aa del 16/02/2026, 0405/2026/FC/aa del 27/03/2026, 0570/2026/FC/im del 05/05/2026 e 1507/2025/FC/im del 03/12/2025;
2. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 1.159,00 IVA inclusa, al Centro di Costo n. 1111991 "S.O. Brindisi costi comuni", sul Conto Economico 715.100.00020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie" - Bilancio 2026;

DARE ATTO che in data 12/05/2026 è stato verificato che l'ammontare complessivo di spesa trova copertura sul conto economico sopra citato;

3. PROCEDERE, a seguito della realizzazione dell'attività affidata e della regolare accettazione della fattura, con la liquidazione, previa attestazione della regolarità dell'intervento.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le (Ing. Silvia CAVALERA)

Il Dirigente dell'U.O.S. Ing. Clinica (Ing. Donato ACCOGLI)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica (Dott. Ing. Sergio Maria RINI)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.